

Exempel på generella krav – bättre med generella krav än inga alls

- LEAN-principer skall uppfyllas
- Hög produktionsflexibilitet (kapacitet och variant)
- Linen skall gå hela tiden, inga stopp orsakade av materialbrist eller materialhantering
- En layout (inkl. materialfasad) vilken stöttar ergonomi och effektivitet för produktion och logistik
- Balanserat och kontrollerat flöde
- FIFO principer
- Visualisering, tydliga raka flöden, max-höjd materialfasad och utrustning, slöserier skall synas.
- Rätt antal till monteringen
- Reducerad emballage storlek
- Stationerna designade för minimal rörelse av montören. Konsekvenser för logistik är små materialfasader och hög frekvens i materialförsörjningen.
- Uppfylla arbetsmiljö- och ergonomikrav
- Ingen väntan för montör
- Montören skall montera, inte promenera
- Standardiserat arbetssätt
- Reducerad risk att göra fel
- 2-binge system i alla förmonterings och slutmonteringen.
- Max. 2-timmars täcktid förmontering och line.
- Built in quality
- Reducering av dagens metodfel.
- PFMEA samtliga stationer.
- Definierad metod och rutin för rejekthantering och justering.
- Där det är möjligt skall vi bygga in kvalitetssäkring i processen.
- Rätt nivå på Poka-yoke lösningar, pick to light etc.